






SONDA PRI SEVERNOM ROHU ZVONICE (2019)
Cieľom sondy bolo preskúmať vlastnosti zeminy v základovej špáre klesajúceho rohu objektu. Sonda nepreukázala žiadne významné anomálie. Sondou nariadil a posúdil Ing. Marián Rímeš.



SONDA PRI SEVERNOM ROHU ZVONICE (2019)
Základové murivo sa v rohoch smerom dolu rozširuje a vytvára pätky.

Súčasný objekt zvonice je datovaný do roku 1906. Na jej mieste už pred tým stál objekt v starých mapách značený ako sakrálny/veža (napr. Mapa 3. vojenského mapovania z roku 1889).

Zvonica je vybudovaná ako jednoduchý jednopriestorový objekt murovaný z plných pálených tehál nad štvorcovým pôdorysom s dĺžkou steny v úrovni sokla cca 3,35 m. V tomto rozmere je vybudovaný aj základ stavby, Tvorí ho základové pásy v nárožniciach pravdepodobne podopreté pätkami. Základy stavby sú z tehál. Preukázala to kopaná sonda pri severnom rohu budovy v roku 2019.

Horná stavba pozostáva z jednoduchej hmoty v polovici výšky rozdelená rímsou, nad ktorou sa stavba mierne zužuje. Zakončená je kupolou v tvare osembokého ihlanu vybudovaného vysúvaním tehál smerom do stredu kupoly. Ihlan je zasadený do plytkého štvorbokého ihlanu, ktorý vychádza zo štvorcového pôdorysu stavby. Strecha je omietnutá cementovou maltou, bez krytiny. Na vrchole strechy je umiestnený dvojramenný železný kríž. Kupola v tejto dokumentácii nie je podrobne rozkreslená, nakoľko nebola podrobne zameraná a zdokumentovaná. V čase spracovania štúdie nebola prístupná.

V severozápadnej stene na strane od rodinných domov sa nachádzajú nízke vstupné dvere (výška 1,8m) široké 1m, zakončené plytkým oblúkom z tehál vymurovaného záklenku. V hornej časti stavby sú štyri rovnaké okná, na každej strane jedno, s dovnútra rozšíreným zalomeným ostentím. Okná sú tiež zakončené oblúkom s murovanými záklenkami.

Nad záklenkami okien pod kupolou sa nachádzajú tri trámy na umiestnenie dvoch zvonov, pričom jeden zvon je stále na mieste opatrený lanom pre ručné zvonenie. Trámy sú votknuté v kapsách muriva.

Podlaha je z hliny. Zatiaľ sa nerobili sondy na potvrdenie či ide o pôvodnú podlahu, alebo je pôvodná podlaha hlbšie pod nánosmi hliny. Odporúčam urobiť kopanú sondu vo vnútri objektu na určenie pôvodnej úrovne podlahy.

Výrobný rozmer použitých plných pálených tehál je 14 x 6,5 x 29 cm.

Zodp. projektant:	Ing. arch. Katarína Bacigálová	Ing.arch. Katarína Bacigálová Jarná č.115 919 43 Cífer	
Vypracoval:	Ing. arch. Katarína Bacigálová		
Investor:	Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, Cífer, 919 43		
Miesto stavby:	Cífer, p.č. 393, 392, k.ú. Pác		
Názov stavby:	ZVONICA PÁC	Dátum:	12.03.2021
ŠTÚDIA		Stupeň:	Štúdia
		Č. paré:	Č. výkr:
		04	
Súčasný stav - Pôdorysy, rez 1:50			